



Repuestos Guadix

SKF - VKMC01032 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Hierro fundido

ancho de cinta [mm]: 19

número de dientes: 142

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 01032

