



Repuestos Guadix

SKF - VKMC03244 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

cantidad de tornillos: 1

material rotor de la bomba: Chapa de acero

ancho de cinta [mm]: 25,4

número de dientes: 140

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 03244

