



Repuestos Guadix

SKF - VKMC03305 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

cantidad de tornillos: 1

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 25,4

artículo complementario/información complementaria: con juntas

número de dientes: 118

VKMC 03305

