



Repuestos Guadix

SKF - VKMC02201 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 15

número de dientes: 108

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 02201

