



Repuestos Guadix

SKF - VKMC930052 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Chapa de acero

ancho de cinta [mm]: 24

número de dientes: 103

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 93005-2

