



Repuestos Guadix

SKF - VKMC051522 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

cantidad de tornillos: 2

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 20

número de dientes: 162

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 05152-2

