



Repuestos Guadix

SKF - VKMC04215 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

cantidad de tornillos: 1

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 22

número de dientes: 117

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 04215

