



Repuestos Guadix

SKF - VKMC02181 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 24

número de dientes: 163

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 02181

