



Repuestos Guadix

SKF - VKMC02176 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 24

número de dientes: 190

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 02176

