



Repuestos Guadix

SKF - VKMC981092 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Chapa de acero

ancho de cinta [mm]: 26

artículo complementario/información complementaria: con juntas

número de dientes: 223

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 98109-2

