



Repuestos Guadix

SKF - VKMC95981 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Chapa de acero

ancho de cinta [mm]: 32

número de dientes: 219

correas: con perfil redondeado de dientes

artículo complementario/información complementaria: con juntas

artículo complementario / información complementaria 2: con amortiguador de tensado, rodillo tensor

VKMC 95981

