



Repuestos Guadix

SKF - VKMC 01148-2 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 25

artículo/información complementaria: con juntas

artículo/ información complementaria 2: con perno de ancl

número de dientes: 160

VKMC 01148-2

