



Repuestos Guadix

SKF - VKMC01935 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 23

número de dientes: 150

correas: con perfil redondeado de dientes

artículo complementario / información complementaria 2: con amortiguador de tensado, rodillo tensor

VKMC 01935

