



Repuestos Guadix

SKF - VKMC05701 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 22

artículo complementario/información complementaria: con juntas

número de dientes: 151

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 05701

