



Repuestos Guadix

SKF - VKMC98000 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

cantidad de tornillos: 1

material rotor de la bomba: Hierro fundido

ancho de cinta [mm]: 30

número de dientes: 211

correas: con perfil redondeado de dientes

artículo complementario/información complementaria: con juntas

VKMC 98000

