



Repuestos Guadix

SKF - VKMC 012582 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Chapa de acero

artículo/información complementaria: con juntas

nº de dientes 1: 122

nº de dientes 2: 81

ancho 1 [mm]: 26,5

ancho 2 [mm]: 21

correas: con perfil de die

VKMC 01258-2

