



Repuestos Guadix

SKF - VKMC919032 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Chapa de acero

ancho de cinta [mm]: 25,4

artículo complementario/información complementaria: con juntas

número de dientes: 178

correas: con perfil redondeado de dientes

artículo complementario / información complementaria 2: con amortiguador de tensado, rodillo tensor

VKMC 91903-2

