



Repuestos Guadix

SKF - VKMC01998 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 23

número de dientes: 150

correas: con perfil redondeado de dientes

artículo complementario / información complementaria 2: con perno de anclaje

VKMC 01998

