



Repuestos Guadix

SKF - VKMC019032 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

ancho de cinta [mm]: 30

número de dientes: 253

correas: con perfil de dientes trapezoidal

artículo complementario/información complementaria: con juntas

artículo complementario / información complementaria 2: con amortiguador de tensado, rodillo tensor

VKMC 01903-2

