



Repuestos Guadix

SKF - VKMC98112 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Chapa de acero

ancho de cinta [mm]: 30

artículo complementario/información complementaria: con juntas

número de dientes: 281

correas: con perfil redondeado de dientes

VKMC 98112

