



Repuestos Guadix

SKF - VKMC01952 - KIT DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA

material rotor de la bomba: Plástico

nº de dientes 1: 207

nº de dientes 2: 87

ancho 1 [mm]: 30

ancho 2 [mm]: 24

correas: con perfil de dientes trapezoidal

cantidad de tornillos: 1

artículo complementario / información complementaria 2: con amortiguador de tensado, rodillo tensor

artículo complementario/información complementaria: con juntas

VKMC 01952

